4.720.300

4.720.100

4.719.900

direccion marcada

290.64
293.73
296.14
298.11
299.30
301.43
304.43
306.51
307.91
310.75
312.80
315.67
316.91
319.55
320.68
320.20
319.77
319.60
319.73
319.53
319.12
322.75
318.54
317.58
314.30
317.15
324.99
316.56
316.15
314.12
314.34
312.16
308.69
305.39
303.21
302.32
302.02
303.72
306.49
306.13
305.59
306.66
305.70
303.61
302.78
302.35
332,74
336,02
338,27
342,27
342,25
342,48
342,34
341,96
325,03
323,08
363,51
363,51
408,50
363,60
363,48
321.11
321.11
324.55
329.93
333.34
338.29
320.85
320.59
342,78
342,97
342,02
342,90
343,00
346,60
346,20
353,30
340,31

Inicio del crucero
Las dos venas ya estan juntas
Las dos venas se separaron, se empiezan a juntar
TRASTORNO (la capa se separa en dos venas)
TRANSTORNO MAL TECHO
CAPA EN DOS VENAS(0,60 DE CUÑA)
APARECE LA CAPA EN LA TRABANCA
SALTO A TECHO
Inicio Transtorno. Mal Techo
Final Transtorn. Mal Techo
Cepa cambio de pendiente. Se queda llana la capa
Pequeño transtorno del muro capa
Desaparece la capa. Cambia de pte y se mete al techo
Aparece la capa
Vuelve la capa
FALLA
SALTO
APARECE LA CAPA
TALLER 1-03-07 (Arranque)
TALLER 1-03-07
TALLER 1-03-07
POZO DESCENDENTE A 10ª PLANTA
CAPA 1ª
CAPA 1ª
8ª PLANTA
N U E V O
8ª
150
150
150
150

TITULO	PLANO DE LABORES AMPLIACION A 1ª
PLANO Nº	01
EMPRESA	ALTO BIERZO, S.A.
SITUACIÓN	TORRE DEL BIERZO (LEÓN)
ESCALA	1:2000
PLANO	PLANO EN PLANTA
FECHA	10 FEBR-07